



厚真新橋 欄干低く 冬場は特に注意
 ★欄干の高さの改善(R4年度 改良工事着手予定)
 ★優先除雪



神社下カーブ児童の通学路
 特に宇隆方面からのスピードが出やすい。
 以前地域住民から歩道側にガードレールの設置要望有
 ★ガードポール



リハビリセンター・公営住宅出入口【町道学園通線】
 公営住宅から通学する児童が町道学園通線を横断する際、横断歩道が無く注意が必要
 特に小学校方面からは下り坂となっており、登校時間は交通量も多い。
 ★横断歩道+児童横断注意看板の設置



1
 2
 3

道道10号線と町道学園通線のT字路
 中学生のメイン通学路で交通量多い
 美里方面との道道横断では、むかわ方面がカーブしており(特に夏は草も生い茂るため)見通しが悪い上、下りでスピードがついた車両が多く通行するため危険度が高い。
 ★児童横断注意の看板(墓地坂道付近から)+町道学園通線への横断歩道



厚真中央地区
 通学路危険箇所マップ
 2022

【厚真地区】

番号	路線名	箇所名・住所	協議内容
①	道道 59 号 平取厚真線	厚真新橋	(R 3 要望から継続) ・欄干が低く危険。冬場は特に注意が必要。 [R 4 に改良工事着手、R 5 に完了]
②	道道 59 号 平取厚真線	厚真神社下カーブ付近	・ガードレールの設置要望 用地問題を含めて調査する。
③	町道学園通線	リハビリセンター・公 営住宅出入口 T 字路付 近	横断歩道の設置要望 設置基準に満たないため設置は困難。 児童生徒の利用も少ない。
④	道道 10 号 千歳鶴川線— 町道学園通線	町道と道道の T 字路付 近	・横断歩道の設置を要望 勾配があるので設置するのはかえっ て危険 (特に冬場)。カラー舗装を検 討。

厚南地区通学路危険箇所マップ2022

上厚真大橋～上厚真市街までの
道道287号
児童生徒のメイン通学路。
大型車両の通行が多く、歩道と
車道の距離も近い上歩道の幅も
それほど広くない。
以前から安全を懸念する地域か
らの声が多い
★ガードレールの設置等
令和4年6月から改良工事着手



道道287号と道道924号のT字路
厚南中生徒のメイン通学路
角にある倉庫で見通しが悪い。特に登校時に
右からくる車両が見えない。横断歩道もなく危
険度が高い。
★横断歩道の設置



道道924号の歩道 多数亀裂があり、亀裂
から雑草が繁茂し、通行の妨げになっ
ている。除草作業が追い付いていない現状が
ある。



厚南中学校への取付道路となる町道竜神沼線。
歩道上には多数の亀裂があり、亀裂から雑草が繁
茂する。縁石も崩壊している。
★こまめな除草・歩道の修繕



【厚南地区】

番号	路線名	箇所名・住所	協議内容
①	町道竜神沼線	道道 924 号～厚南中学校までの歩道	・歩道の草刈りと亀裂等の修繕
②	道道 924 号 富野軽舞線	道道 287 号 T 字路交差点～町道竜神沼線 T 字路交差点間の歩道	・歩道の草刈り、亀裂等の修繕
③	道道 924 号 富野軽舞線	道道 287 号との T 字路交差点付近	・交差点付近に倉庫があり見通しが悪い。〔R 5 所有者により取壊し〕 ・横断歩道の設置を要望 設置基準に満たないため設置は困難。 カラー舗装を検討。 ・停止線の位置を下げることを望ましい。
④	道道 287 号 厚真浜厚真 停車場線	旧上厚真駐在所前交差点～上厚真大橋付近	・R 3 要望のガードレールの設置についての報告 〔R 4 設置工事〕