


対策箇所一覧表・対策箇所図 (厚真地区)

(厚真中央小学校)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	関係機関	改善策
①	道道 59 平取厚真線	厚真新橋	・歩道は狭く大型車両の通行も多い。 橋の欄干は低く、特に冬の積雪時は注意が必要。	北海道 小学校	・歩道は積雪による危険を防止するため、こまめな除雪、車道にはスリップ対策として、凍結防止剤の散布等適切な道路維持管理を行う。 ・欄干高を上げる橋梁改修を検討する。 ・小学校児童への注意喚起、指導を行う。
②	〃	神社下カーブ付近	・ガードパイプの設置 (一部設置されていない)	北海道 町 小学校	・除雪の仕方を見直し、同様に設置しているガードパイプと同様な物の設置を検討する。 ・定期的な街頭指導、安全指導を行う。
③	町道学園通り線	リハビリセンター・被災者向け公営住宅出入口【町道学園通線】	・歩道の縁石が切れていないため冬場は横断後歩道への接続が困難 ・児童が町道学園通線を横断する際、横断歩道が無く注意が必要	町	・歩道の縁石のカット及び通学路表示看板の設置 ・横断歩道設置を検討する。

(厚真中学校)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	関係機関	改善策
④	・道道 10 号 千歳鶴川線 ・町道学園通線	道道 10 号線と町道学園通線との T 字路付近	・長い下りのカーブを抜けた直後の T 字路であり、冬場はスリップしやすく、夏場は草により見通しが悪い。	北海道 町 中学校	交差角緩和などを含め総合的に検討する。災害復旧工事 (導水路・用水路) が進行中であり、本格対策の検討・施工は R 4 年度以降となる。
⑤	道道 10 号 千歳鶴川線	厚真町豊沢 道道 10 号線 ルーラルビレッジ・フォーラムビレッジ接続部付近・直線下り坂の谷地	・自転車通学で道道を横断する児童がいるが、横断歩道がない。両サイドから下り坂となっており車両の速度が出やすい地点。横断注意を喚起する看板類もない。	北海道	交通安全で検討したが、両方面からの下りの合流地 (谷地) であり、横断歩道の設置は不可能。該当生徒が少ないため安全教育の徹底で対策する。



①



②



③



⑤



④

